Illustrations défauts et ingularités du bois



1. Moelle :
Cœur du bois.

8. Dégâts d'insectes (piqures) :
Galeries creusées par les insectes.


9. Altérations biologiques :






Pourriture : Attaque de champignon, altération des propriétés mécaniques

2. Poche de résine :
Cavité.



Bleuissement : Coloration sans altération des propriétés mécaniques.



3. Pente de fil :
Par rapport à l'axe longitudinal du sciage de la pièce (%).



10. Contrefil :
Fibre de bois désorientées arrachées lors du rabotage par les outils de coupe.



4. Gerces de séchage :
Fentes étroites sans incidence sur les propriétés mécaniques du bois.



11. Nœuds sains adhérents :
Nœuds verts.



5. Flache :
Partie visible du billon dont provient la pièce de bois.

12. Nœud sain ouvert/fendu :
Nœud sain qui se fend parfois lors du séchage.



6. Léger manque de matière :
défaut de rabotage.

13. Nœud sautant :
Nœud « noir » qui s'est désolidarisé de la pièce.



7. Entre écorce :
Ecorce présente dans la pièce de bois.

14. Fente traversante :
Apparition dû au séchage ou des à contraintes internes.